


Avenue de Malley

Renens (VD) - Prilly (VD)

Catégorie d'objet

Description



Chef de projet

O. Chabloz

Personne-clé

P. Bonzi

Description de l'ouvrage

Réalisation d'un diagnostic de pollution sur les Tronçons 1 à 3, afin de déterminer la qualité des futurs matériaux d'excavation. Le rapport de diagnostic comprend, outre la caractérisation des matériaux d'excavation du point de vue de la pollution, une estimation de la mise en danger liée aux travaux de construction et un plan d'évacuation des eaux de chantier.

Prestations effectuées

- Suivi et analyse des sondages;
- Diagnostic pollution;
- Plan de gestion des matériaux;
- Suivi des travaux.

Particularités techniques

Aucunes.

Maître d'ouvrage

La Fabrique de Malley

Personne de contact

Th. Sanglard
Tél. 021 622 72 62

Bureaux associés

-

Durée des travaux 2022 - En cours

Durée des prestations 2022 - En cours

Montant des travaux CHF -

Montant des prestations CHF 30'000